

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2013 / B042543000009

Kennzeichen/Objekt: ACRAR-299

Diese Fotoanlage besteht aus 8 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.

Duplikat



Bild 1:



Bild 2:

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2013 / B042543000009

Kennzeichen/Objekt: ACRAR-299

Duplikat



Bild 3:



Bild 4:

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2013 / B042543000009

Kennzeichen/Objekt: ACRAR-299

Duplikat



Bild 5:



Bild 6:

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2013 / B042543000009

Kennzeichen/Objekt: ACRAR-299

Duplikat



Bild 7:

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0465 / 009247 / 2013 / B042543000009

Kennzeichen/Objekt: ACRAR-299

Duplikat



Bild 8:

Zustandsbericht (299)

Allgemeine Daten

Auktionsnummer:

Marke:

Modell:

Fabrikationsnummer:

Baujahr: Erstinbetriebnahme:

Anzahl Vorbesitzer:

Betriebszeit Motor: h ☐ verifiziert

Arbeitsbreite: cm

Ballenanzahl:

Ballenmaß: cm

Länge: cm

Breite: cm

Höhe: cm

Gewicht: kg

Für die Ermittlung der Daten standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Daten Typenschild und Angaben Fa. B + S,

Identifikation

Für die Identifikation standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Typenschild

Die Fabrikationsnummer wurde mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen verglichen.

Die Fabrikationsnummer stimmt mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen überein:

☒ ja ☐ nein

Bemerkung:

Ballenanzahl lt. Angaben,

Zustandsbericht (299)

Motor

Hersteller:

Ausstattungspaket(e):

Alternativer Kraftstoff: ☐ ja ☐ nein

Sichtbarer Ölverlust: ☐ ja ☐ nein

Leistung: kw / PS

Reifen

Triebachse

Reifengröße:

Reifenzustand: %

Reifen rissfrei: ☒ ja ☐ nein

Bemerkung:

Lenkachse

Reifengröße:

Reifenzustand: %

Reifen rissfrei: ☒ ja ☐ nein

Bemerkung:

Zustandsbericht (299)

Ausstattung

Messeranzahl:

Knotenanzahl:

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Rundballenpresse | ☐ Schwadverteiler | ☐ Garnbindung |
| ☐ Großballenpresse | ☒ Elektronische Überwachung | ☒ Netzbindung |
| ☐ Quaderballenpresse | ☒ Variable Ballenkammer | ☐ Druckluft |
| ☐ Ballenauswerfer | ☐ Weichkernausrüstung | ☐ Rotocut |
| ☐ Ballenstapler | ☐ Obenanhängung | ☐ Reinigungsgebläse |
| ☐ Tandemachse | ☐ Untenanhängung | ☐ Serviceheft |

Bemerkung:

Schneideinrichtung MaxiCut, Ballenmaß (m) 1,80, Pick-Up Breite (m) 2,00, Geschwindigkeit (km/h) 40, Beleuchtung,

Zustand

☐ Karosserie verbeult

Zustand Ketten: %

Zustand Riemen: %

Zustand Lack: ☒ gut ☐ mittelmäßig ☐ schlecht

Bekannte Vorschäden:

Zustand Verschleissteile:

Wartungsnachweis: ☐ vollständig ☐ lückenhaft ☒ fehlt

Bemerkung:

Zustandsbericht (299)

Abschluss

Probelauf durchgeführt: ☐ ja ☒ nein

Das Objekt wurde von einem neutralen DEKRA Sachverständigen besichtigt und entsprechend den Vorgaben im Zustandsbericht überprüft.



Für den Sachverständigen

Frank Kindler

Ing.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

